RentalShield Kanıt Raporu

Kullanıcının oluşturduğu araç durumu kaydı

Örnek araç

AKTİF KİRALAMA · RAPOR EKSİK OLABİLİR

KİRALAMA ŞİRKETİ	Temsili örnek
PLAKA	SAMPLE
ALIŞ TARİHİ	1 Eki 2026 12:00
PLANLANAN İADE	4 Eki 2026 12:00
ALIŞ YERİ	Belirtilmedi
KONTROL TÜRÜ	Hızlı kontrol · 8 adım
RAPOR TARİHİ	4 Kas 2026 16:17:04 UTC+02:00
OLUŞTURAN	RentalShield 2.0.3 (10) · iPhone19,2 Simulator · iOS 27.0
RAPOR KİMLİĞİ	32C47784-ED66-4B69-B104-057CEEF3E664
KANIT SETİ SHA-256	`2777cb81a50d50e953b521b4e236b053bffbe2177eb4bd593c76863e162d9847`

Zaman bilgileri cihaz tarafından kaydedilir; her fotoğrafın çekildiği saat diliminde, saniye ve UTC farkıyla gösterilir. İçe aktarılmış fotoğraflarda çekim zamanı yerine eklenme zamanı gösterilir. Konum, mevcutsa, isteğe bağlıdır ve yaklaşıktır. Fotoğraflar standartlaştırılmış JPEG kopyalarıdır; özgün gömülü meta veriler korunmaz. Her fotoğrafın SHA-256 özeti, kaydedilen dosyayı birebir tanımlar; tam liste raporun sonundadır ve RentalShield ZIP arşivindeki dosyalarla eşleşir. Bu rapor bağımsız olarak doğrulanmamıştır ve değiştirilemezlik sertifikası taşımaz.

Alış ve iade özeti

RentalShield Kanıt Raporu

	ALIŞ	**İADE**
Kontrol	Devam ediyor · 1/8	Devam ediyor · 1/8
Tamamlandı	—	—
Kilometre sayacı	28.410 km	28.762 km
Yakıt	Dolu	Dolu
Alan fotoğrafları	1	1
Hasar fotoğrafları	0	0

Bir bakışta

- Katedilen mesafe: 352 km
- Yakıt seviyesi değişmedi (Dolu).
- İadede yeni hasar fotoğrafı kaydedilmedi.

alış sırasında kaydedilmeyen: Sol yan, Arka, Sağ yan, İç mekân, Kilometre sayacı, Yakıt seviyesi, Mevcut hasarlar

iade sırasında kaydedilmeyen: Sol yan, Arka, Sağ yan, İç mekân, Kilometre sayacı, Yakıt seviyesi, Mevcut hasarlar

Ön

Alış ve iade kanıtları

ALIŞ



Temsili örnek fotoğraf

1 Eki 2026 9:00:00 UTC+00:00

SHA-256 47245ab12aadfb4f…

İADE



Temsili örnek fotoğraf

4 Eki 2026 9:00:00 UTC+00:00

SHA-256 f1980201c9d8862d…

Turuncu çerçeveler kullanıcının eklediği işaretlemelerdir. Kaydedilen fotoğraflar değiştirilmemiştir.
Alış notu: Temsili örnek fotoğraf. Aynı çizik, alış ve iade fotoğraflarında görülüyor.
İade notu: Temsili örnek fotoğraf. Aynı çizik, alış ve iade fotoğraflarında görülüyor.

Fotoğraf bütünlüğü

Kaydedilen fotoğrafların SHA-256 özetleri

Her özet, kaydedilen tek bir JPEG dosyasını birebir tanımlar. Fotoğrafta tek bir pikselin değişmesi bile farklı bir özet üretir. Fotoğraf kaydedilirken hesaplanan özetler “çekimde” olarak işaretlenir; eski fotoğrafların özeti bu rapor oluşturulurken hesaplanır.

Alış · Ön · 1 Eki 2026 9:00:00 UTC+00:00
`47245ab12aadfb4f505f3a2864b20b5e2a622f70a3f4db6b0ac140f470f49a06` (çekimde)

İade · Ön · 4 Eki 2026 9:00:00 UTC+00:00
`f1980201c9d8862d18e268722a37906dc5881d75638f6b6bbff23c773bf18f99` (çekimde)

Kanıt seti SHA-256 (yukarıdaki tüm özetler, sırasıyla)
`2777cb81a50d50e953b521b4e236b053bffbe2177eb4bd593c76863e162d9847`